1. Krzyż

Adres: Mariew, ul. Kwiatowa/Łąkowa, 05-083 Zaborów

Data powstania: ok. poł. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt usytuowany w obrębie prywatnej posesji nr 142 (dostęp po uzgodnieniu)

OPIS

Krzyż drewniany (dąb), niemalowany. Na ok. 1/3 wysokości, od strony żywopłotu, okrągła plakieta z popiersiem Matki Bożej, nad nią figura Chrystusa ukrzyżowanego (prawdopodobnie wtórnie przytwierdzona, destrukt, oryginalnie zapewne na przecięciu ramion krzyża). **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Krzyż ok. poł. XX w., postawiony przez Edwarda Miedzińskiego po tragicznej śmierci córki, Jadwigi, przypadkiem trafionej kulą podczas strzelaniny, jaka wywiązała się w tej okolicy w czasie powstania warszawskiego. Obiekt o wartości historycznej.

Źródło:

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 126

STAN ZACHOWANIA

Krzyż zachowany w stanie dostatecznym. Drewno w wielu miejscach uszkodzone wskutek korozji biologicznej; w szczególności na wierzchołku i na połączeniu belek krzyża. Śruba łączącą belki skorodowana. U nasady widoczne zawilgocenie.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

2. Krzyż

Adres: Mariew, ul. Kwiatowa/Wólczyńska, 05-083 Zaborów

Data powstania: 1941 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż drewniany (dąb), malowany. Ramię pionowe i poprzeczne krzyża zakończone drewnianymi kulami. Na ok. 1/5 wysokości namalowany napis: *MARIEW / DN 14 X 41*. Powyżej napisu przytwierdzone: okrągła plakieta z Marią karmiącą (mniejsza), ponad nią okrągła plakieta z popiersiem Matki Bożej z Dzieciątkiem (większa). Na przecięciu ramion krzyża figura Chrystusa w glorii z metalu. Krzyż wtórnie otoczony współczesnym płotkiem, na podmurówce z kostki Bauma. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

krzyż XX w., modlitewny, świadectwo wiary lokalnej społeczności, obiekt o wartości historycznej

STAN ZACHOWANIA

Krzyż zachowany w stanie dobrym. Drewno w miejscowo nieznacznie uszkodzone wskutek korozji biologicznej. W dolnej partii widoczne zawilgocenie i złuszczona powłoka malarska.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

MARIE

3. Kapliczka

Adres: Kapliczka, Mariew, ul. Spacerowa/Kwiatowa, 05-083 Zaborów

Data powstania: 1906 r., odnowiona 1953 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka modlitewna o uproszczonych formach neogotyckich, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole. W każdej ścianie cokołu prostokątna płycina, w jednej z nich tablica fundacyjna z napisem: *BOŻE / BŁOGOSŁAW NAS / ROK 1953 / OFIARA GROMADY / MARIEW*. Ściany partii zasadniczej kapliczki z czterech stron ożywione półkoliście sklepionymi wnękami (w trzech wnękach gipsowe figury Matki Bożej, w jednej z nich żeliwna plakieta z datą fundacji 1906.), ujętymi przez uproszczone pilastry. Całość przekryta płytą, na której z każdej strony zwieńczenie w formie ściętych ostrosłupów z krzyżem flankujących trójkątny *quasi*-naczółek. Centralnie na płycie cokół w formie ściętego ostrosłupa z krzyżem. Całe zwieńczenie pokryte blachą. Na krzyżu metalowa figura Chrystusa w glorii. Kapliczka ogrodzona: z trzech stron ogrodzeniem metalowym kutym, z jednej strony murkiem z cegieł, z prześwitami, z betonowymi kulami na narożach. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka ufundowana przez mieszkańców Mariewa – w jednej z wnęk partii zasadniczej zachowana żeliwna plakieta z datą fundacji 1906, do cokołu natomiast przytwierdzona tablica fundacyjna: *BOŻE / BŁOGOSŁAW NAS / ROK 1953 / OFIARA GROMADY / MARIEW*, świadectwo wiary lokalnej społeczności, obiekt o wartości historycznej.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka po przeprowadzonym prowizorycznym remoncie. W stanie dostatecznym. Widoczne liczne warstwy tynku i powłok malarskich, miejscowo złuszczone. Miejscowe włosowate spękania tynku i spękania muru (część cokołowa). Ogrodzenie miejscowo skorodowane.

UWAGI

Obiekt o formach zbliżonych do kapliczek: Zalesie, ul. Trakt Królewski vis-à-vis ul. Królewicza Jakuba, 05-083 Zaborów (nr 11) i Klaudyn, ul. Lutosławskiego 65, 05-080 Izabelin (nr 29). **Obiekt o wartości historycznej.**

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010



4. Krzyż

Adres: Buda, ul. Zaborowska, 05-083 Zaborów

Data powstania: XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS
Krzyż drewniany (dąb), malowany. Ramię poziome wtórne, ramię pionowe od góry okute blachą. Na przecięciu ramion krzyża figura Chrystusa pod daszkiem-glorią z metalu. Krzyż wtórnie otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, umieszczony w ziemnej rabacie. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA
krzyż XX w., modlitewny, świadectwo wiary lokalnej społeczności, obiekt o wartości historycznej

STAN ZACHOWANIA
Krzyż zachowany w stanie dostatecznym. Drewno w wielu miejscach uszkodzone wskutek korozji biologicznej; w szczególności u nasady i na połączeniu belek krzyża. U nasady widoczne zawilgocenie. W wielu miejscach złuszczenie powłoki malarskiej.

UWAGI
Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA
A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

5. Kapliczka

Adres: Buda, ul. Zaborowska 6-8, 05-083 Zaborów

Data powstania: XIX/XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, dwukondygnacyjna na cokole. Murowana z cegły, nieotynkowana. Kondygnacje oddzielone profilowanym, wklęsło-wypukłym gzymsem z cegły profilowanej. Do frontowej ściany dolnej kondygnacji przytwierdzony prawdopodobnie wtórnie obrazek dewocyjny z Najświętszym Sercem Jezusa. Górna kondygnacja ożywiona od frontu przeszkloną wnęką z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Całość przekryta płytą nieco wystającą przed lico ścian. Na szczycie centralnie umieszczony metalowy krucyfiks. Kapliczka otoczona wtórnym ogrodzeniem z metalowych prętów, wmurowanym w betonowy cokół, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. Na zewnątrz rabaty cztery pomalowane białą farbą, głazy akcentujące naroża założenia. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

kapliczka XIX/ XX w., modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności, obiekt o wartości historycznej

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym. Ściany w stanie dobrym; widoczne miejscowe ubytki w cegłach, ubytki zaprawy piaskowo-wapiennej. W dolnej części cokołu cegły zawilgocone. Ogrodzenie miejscowo skorodowane.

UWAGI

Jest to jedna z najstarszych kapliczek na terenie Gminy Stare Babice. **Obiekt o wartości historycznej.**

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010



INRI

6. Krzyż

Adres: Stanisławów (główna ulica), 05-083 Zaborów

Data powstania: 4. ćw. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż blaszany, malowany. Na przecięciu ramion krzyża figura Chrystusa pod daszkiem-glorią z metalu. Na 1/3 wysokości plakieta z wizerunkiem Matki Bożej. Krzyż otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, umieszczony w ziemnej rabacie. Na zewnątrz rabaty dwa głazy akcentujące naroża założenia.

HISTORIA

krzyż 4. ćw. XX w., w miejscu pierwotnego – drewnianego, modlitewny, świadectwo wiary lokalnej społeczności

STAN ZACHOWANIA

Krzyż w stanie bardzo dobrym.

UWAGI

Obiekt o wartości niematerialnej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

7. Kapliczka

Adres: Borzęcin Mały, ul. Kosmowska/Lawendy, 05-083 Zaborów

Data powstania: XIX/XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS
Kapliczka czworoboczna, na cokole, zwieńczona uproszczonym belkowaniem, nakryta daszkiem namiotowym. Murowana z cegły, otynkowana. W ścianie frontowej sklepiona konchą przeszklona wnęka, z figurą Chrystusa. Na szczycie betonowy, oparty o żelazny stelaż, otynkowany krucyfiks. Wokół pozostałości ogrodzenia. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA
kapliczka XIX/ XX w., według lokalnych podań d. kapliczka cmentarna (naprzeciw miejsca, gdzie niegdyś zlokalizowany był cmentarz), obiekt o wartości historycznej

STAN ZACHOWANIA
Kapliczka zachowana w stanie niedostatecznym. Betonowy krzyż na zwieńczeniu z licznymi ubytkami, z widocznym skorodowanym stalowym rdzeniem. Liczne złuszczenia paronieprzepuszczalnych powłok malarskich. W części cokołu i korpusu głównego spękania tynku i muru. Drewniane, przeszklone drzwiczki skorodowane, obluzowane.

UWAGI
Kapliczka należy do najstarszych kapliczek na terenie Gminy Stare Babice. **Obiekt o wartości historycznej.**

BIBLIOGRAFIA
A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010





8. Kapliczka

Adres: Borzęcin Duży, ul. Kosmowska 105, 05-083 Zaborów

Data powstania: 1968 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt usytuowany w zagłębieniu ogrodzenia posesji nr 105, dostępny od strony ulicy

OPIS

Kapliczka na czworobocznym, trójstopniowym cokole, murowanym, wtórnie (współcześnie) obłożonym płytkami ceramicznymi i klinkierem u podstawy. Do frontowej ściany cokołu przytwierdzona współcześnie tablica (wtórna) z inskrypcją: *WITAJ / NIEPOKALANA / IV. 1968 R.* Kapliczka w formie wydłużonego prostopadłościanu o oszklonych ścianach, z figurą Matki Bożej w środku, nakryta płaskim daszkiem namiotowym z metalowym krzyżem w zwieńczeniu.

HISTORIA

kapliczka 1968 r., od niedawna na murowanym cokole, a pierwotnie na pniu drzewa, modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka po remoncie kilka lat temu, w stanie dostatecznym. W części cokołu brak kilku płytek terakotowych, wyżej liczne spękania zaprawy i fugi. Metalowa konstrukcja wokół figury miejscowo skorodowana. Betonowa nakrywa nad kapliczką zawilgocona,
pokryta mchem.

UWAGI

Obiekt o wartości niematerialnej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

WITAJ
NIEPOKALANA
IV 1963 R

9. Figura Matki Bożej w założeniu rabatowym

Adres: Borzęcin Duży, ul. Warszawska (w pobliżu kościoła), 05-083 Zaborów

Data powstania: 1. poł. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS
Figura Matki Bożej (*Immaculata*) z piaskowca, częściowo polichromowana, w założeniu rabatowym, na cokole z płyt kamiennych i naturalnego, częściowo opracowanego rzeźbiarsko (ornament roślinny) granitowego głazu, do którego prowadzą kamienne stopnie. Na górnej płycie cokołu napis: *OFIARA PARAFII BORZĘCIŃSKICH*. Na ścianie frontowej głazu napis: *O MARYO / NIEPOKALANIE POCZĘTA*. Figura wykonana w warszawskim warsztacie Antoniego Olesińskiego i Konstantego Kozińskiego, co potwierdza wyryty na podstawie napis: *A. OLESIŃSKI / K. KOZIŃSKI / DZIKA 67 W WARSZ.* Założenie otoczone oryginalnym kutym ogrodzeniem, wpuszczonym w niewysoki murowany cokół, od frontu z dwiema żeliwnymi latarniami i centralnie umieszczoną furtką, prowadzącą na stopnie wiodące do figury. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA
figura 1. poł. XX w., ufundowana przez lokalną społeczność, co potwierdza inskrypcja wyryta na górnej płycie cokołu: *OFIARA PARAFII BORZĘCIŃSKICH*

STAN ZACHOWANIA
Figura zachowana w stanie bardzo dobrym, po konserwacji. Głaz-cokół kamienny w stanie dobrym, przed konserwacją, miejscowo omszały. Metalowe kute ogrodzenie w stanie dobrym, po prowizorycznej konserwacji, miejscowo nieznacznie
skorodowane. Latanie w stanie dobrym.

UWAGI
1. Figura wykonana w warszawskim warsztacie Antoniego Olesińskiego i Konstantego Kozińskiego, co potwierdza wyryty na podstawie napis: *A. OLESIŃSKI / K. KOZIŃSKI / DZIKA 67 W WARSZ.* Antoni Olesiński (1855-1904) był artystą-rzeźbiarzem, jednym z wziętych twórców figur nagrobnych, w tym na warszawskich Powązkach (m.in. dziecięcych: Irenki i Zygmusia Kurellów, Frania Dydasia, Irusi Zagrodzkiej), na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, był autorem płaskorzeźby nagrobnej Józefiny z Reszków Kronenbergowej, a także twórcą figury Matki Bożej na szczycie fasady i aniołów na wieżach kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie.

2. Warto zwrócić uwagę na zachowane oryginalne kute ogrodzenie założenia,
   z żeliwnymi latarniami.
3. Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

M. I. Kwiatkowska, *Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku*, Warszawa 1995

M. I. Kwiatkowska, hasło: *Olesiński Antoni*, [w:] *Polski Słownik Biograficzny*, t. 6, Warszawa 1998, s. 239-240



10. Krzyż

Adres: Stanisławów, ul. Jana III Sobieskiego/Stefana Batorego, 05-083 Zaborów

Data powstania: 2002 r., wtórny – w miejscu krzyża z 1921 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż metalowy, z figurą Chrystusa w glorii promienistej. Na ok. 1/3 wysokości belki pionowej cyfry tworzące datę *1921*, powyżej tablica fundacyjna z inskrypcją: *ROK 1921 / KRZYŻ / OD MIESZKAŃCÓW / TOPOLINA / Dnia 14.09.2002 r.* (uzupełnienie późniejsze, zapewne upamiętniające czas ufundowania nowego krzyża, metalowego, w miejsce pierwotnego, drewnianego?). Krzyż wmurowany w cokół z betonu, otoczony metalowym, współczesnym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. W pobliżu obiektu niezabezpieczony oryginalny, wykonany z piaskowca, jeden z dawnych dwóch cokołów na wazy i podstawa umocowania krzyża. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

krzyż XX w., wtórny – 2002 r. – w miejscu krzyża z 1921 r. (drewnianego?), co potwierdza tablica fundacyjna z inskrypcją: *ROK 1921 / KRZYŻ / OD MIESZKAŃCÓW / TOPOLINA / Dnia 14.09.2002 r.* (uzupełnienie późniejsze, zapewne upamiętniające czas ufundowania nowego krzyża, metalowego, w miejsce pierwotnego, obiekt o wartości historycznej

STAN ZACHOWANIA

Krzyż zachowany w stanie dobrym, współczesny.

UWAGI

Fragmenty dawnych cokołów kamiennych (piaskowiec) powinny być jak najszybciej zabezpieczone, poddane konserwacji i ustawione w sąsiedztwie krzyża. **Obiekt o wartości historycznej.**

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

1921


1921

11. Kapliczka

Adres: Zalesie, ul. Trakt Królewski vis-à-vis ul. Królewicza Jakuba, 05-083 Zaborów

Data powstania: 1935 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka o formach neogotyckich, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole. W każdej ścianie cokołu prostokątna płycina, w jednej z nich tablica fundacyjna z napisem: *PAMIĄTKA / WSI ZALESIA / 1935 R.* Naroża korpusu kapliczki ujęte uproszczonymi pilastrami. Ściany z czterech stron ożywione ostrołukowymi oszklonymi prześwitami, za którymi krzyżowo sklepiona wnęka z figurą Matki Bożej. Całość przekryta płytą, zaakcentowaną na narożach zwieńczeniami w formie ściętych ostrosłupów z krzyżem, które flankują trójkątne *quasi*-naczółki. Centralnie na płycie cokół w formie ściętego ostrosłupa z kulą i wmurowanym w nią metalowym krucyfiksem, dekorowanym geometryczną wicią. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym z giętych prętów, wmurowanym w dwustopniową betonową wylewkę. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1935 r., modlitewna, ufundowana przez mieszkańców Zalesia (tablica inskrypcyjna z napisem: *PAMIĄTKA / WSI ZALESIA / 1935 R.*), świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym, po remoncie przeprowadzonym kilka lat temu. Widocznie niewielkie, miejscowe spękania tynku. Spękania betonowej podmurówki ogrodzenia i cokołu pod kapliczką.

UWAGI

Obiekt o formach zbliżonych do kapliczek: Kapliczka, Mariew, ul. Spacerowa/Kwiatowa, 05-083 Zaborów (nr 3) oraz Klaudyn, ul. Lutosławskiego 65, 05-080 Izabelin (nr 29).

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010



PAMIĄTKA
WSI ZALESIA
1935 R.

12. Kapliczka

Adres: Wojcieszyn, ul. Trakt Królewski vis-à-vis ul. Wspólnej, 05-083 Zaborów

Data powstania: koniec XIX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka o formach neobarokowych, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole, przekryta hełmem w formie ściętego ostrosłupa, z krucyfiksem w zwieńczeniu. W każdej ścianie cokołu prostokątna płycina. Część zasadnicza oddzielona od cokołu belkowaniem, jej ściany z czterech stron ożywione przeszklonymi wnękami, w każdej z nich figura Matki Bożej. Okna zwieńczone gzymsami w formie odcinków łuku. Całość zamknięta uproszczonym belkowaniem, ponad którym, z każdej strony, półkoliste naczółki. Chełm kapliczki nakryty blachą. Krucyfiks zdobiony geometryczną wicią, o formach zbliżonych do krucyfiksu z kapliczki ul. Trakt Królewski vis-à-vis Królewicza Jakuba. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym nitowanym, wmurowanym w dwustopniową betonową wylewkę. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka k. XIX w., ufundowana (wg lokalnych przekazów) przez dziedzica lokalnych włości jako zadośćuczynienie za prowadzone na tym terenie polowania.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym, na bieżąco konserwowana.

UWAGI

Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

13. Figura Matki Bożej

Adres: Wojcieszyn, ul. Warszawska, 05-083 Zaborów

Data powstania: 1945 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS
Figura Matki Bożej w typie *Immaculaty*, naturalnej wielkości, z kamienia (piaskowiec), malowana, na postumencie z polnych kamieni (otoczaki), z wmurowaną tablicą fundacyjną, marmurową, w kształcie stojącego prostokąta, z napisem: *Ave, Ave, Ave / MARYA / 1945 ROK*. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA
Figura z 1945 r., pamiątka powstania warszawskiego, ufundowana przez żołnierza zgrupowania AK „Kampinos" za ocalenie życia (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 96), zachowana do dziś, pomimo usiłowań władzy ludowej w kierunku usunięcia obiektu.

STAN ZACHOWANIA
W 2011/2012 r. prowadzone były prace konserwatorskie, finansowane przez właściciela sąsiedniej posesji. Postument i schody zostały wykończone płytami kamiennymi.

UWAGI
Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA
A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

AVE, AVE, AVE,
MARYA
1945 ROK


AVE, AVE, AVE,
MARYA
1945 ROK

14. Krzyż

Adres: Koczargi Nowe, ul. Warszawska, 05-082 Stare Babice

Data powstania: pocz. XXI w. (przekształcony – wtórny – w miejscu krzyża z 1904 r.)

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż stalowy, z figurą Chrystusa pod daszkiem metalowym w formie glorii promienistej, wmurowany w czworoboczny, otynkowany cokół. W ścianie frontowej cokołu wnęka z figurą Matki Bożej. Na ok. 1/3 wysokości belki pionowej plakieta z datą *1904*, powyżej plakieta z głową Chrystusa. Krzyż otoczony metalowym, współczesnym ogrodzeniem, o narożach zaakcentowanych metalowymi krzyżykami. Okalająca krzyż rabata wyłożona współczesną kostką brukową. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Krzyż modlitewny, pocz. XXI w., ustawiony wtórnie (współcześnie), w miejsce pierwotnego (drewnianego?), z 1904 r. (zachowana plakieta z data 1904 r.). Obiekt o wartości historycznej.

STAN ZACHOWANIA

Krzyż współczesny, w stanie bardzo dobrym.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

1904

1904

15. Kapliczka

Adres: Koczargi Nowe, ul. Warszawska 483, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1. poł. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, murowana, otynkowana, na cokole z trzech stopni wyłożonych współczesnymi płytkami ceramicznymi, przekryta namiotowym daszkiem z blachy, z metalowym krucyfiksem w zwieńczeniu. Na ok. poł. wysokości profilowana opaska, obiegająca kapliczkę. W ścianie frontowej powyżej opaski prostokątna płytka wnęka, w której wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym, z prętów, z bramką wejściową od frontu, rabata wyłożona płytkami ceramicznymi. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1. poł. XX w., modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym, po remoncie. Ogrodzenie współczesne, metalowe. Wykonano także opaskę/chodnik wokół z kostki betonowej.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

16. Kapliczka

Adres: Koczargi Stare, ul. Klonowa 48, 05-080 Izabelin

Data powstania: 1920 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, z piaskowca, otynkowana, na kilkustopniowym cokole z datą: *1920 R.* Ściany części zasadniczej ożywione z czterech stron ostrołukowymi blendami; w blendzie od frontu nisza z figurą Matki Bożej. Każdą ze ścian zamyka od góry trójkątny naczółek, naroża akcentują uproszczone akroteriony. W zwieńczeniu piaskowcowy krucyfiks, z metalową figurą Chrystusa, o dekoracyjnie opracowanych zakończeniach ramion, osadzony na podstawie w formie *quasi*-ostrosłupa okolonego ornamentem o formach prymitywnego suchego akantu. Kapliczka otoczona ogrodzeniem metalowym z prętów, niewielka rabata wylana betonem.
Obiekt o wartości historycznej.

HISTORIA

Kapliczka 1920 r. (data *1920 R.* na cokole)., wybudowana ku upamiętnieniu Cudu nad Wisłą (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 88).

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym, po przeprowadzonym niedawno remoncie.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej, wyróżniający się wyrazistymi i zróżnicowanymi formami.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

1920 R.

17. Kapliczka

Adres: Koczargi Stare, ul. Klonowa/Akacjowa, 05-080 Izabelin

Data powstania: 1920 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, murowana z pomalowanej cegły silikatowej, na cokole, przekryta daszkiem namiotowym. W ścianie frontowej cokołu prostokątna płycina z datą: *1956 R*. Ściany części zasadniczej przeprute z trzech stron otworami w kształcie wydłużonego prostokąta stojącego (front i elewacje boczne), oszklone, we wnętrzu figura Matki Bożej.
W zwieńczeniu metalowy krucyfiks, z figurą Chrystusa w glorii promienistej. Kapliczka otoczona ogrodzeniem z metalowej siatki, od frontu bramka wejściowa, usytuowana pośrodku niewielkiej rabaty wyłożonej kostką chodnikową.

HISTORIA

Kapliczka 3 ćw. XX w., modlitewna, w miejscu dawnego krzyża (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 90), świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym. Została niedawno pokryta kolejną warstw farb olejnych, paronieprzepuszczalnych. Metalowe ogrodzenie miejscami powierzchniowo skorodowane.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

1956 R

18. Kapliczka

Adres: Koczargi Stare, ul. Klonowa (przed Podleśną), 05-080 Izabelin

Data powstania: 2006 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na wysokim murowanym, tynkowanym czworobocznym cokole o ściętych narożach, część zasadnicza drewniana, czworoboczna, osadzona na kilkustopniowej podstawie, przekryta daszkiem namiotowym z okapem. Ściana frontowa i boczne przeprute przeszklonymi prześwitami, we wnętrzu figura Matki Bożej (pocz. XX w.?). W zwieńczeniu kapliczki drewniany krzyż umocowany na kuli. Obiekt otoczony okrągłą rabatą kwiatową

HISTORIA

Kapliczka 2006 r., we wnętrzu figura Matki Bożej (ze starszej kapliczki, pocz. XX w.? – wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 86).

STAN ZACHOWANIA

Stan obiektu bardzo dobry.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

19. Kapliczka

Adres: Lipków, ul. J. P. Jakubowicza/Akacjowa, 05-080 Izabelin

Data powstania: 2011 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS
Kapliczka murowana, otynkowana tynkiem cementowym. Korpus umieszczony na wysokim czworobocznym cokole o ścianach ożywionychwydłużonymi płycinami i nieznacznie ściętych narożach, cztery ściany korpusu ożywione płytkimi wnękami obwiedzionymi opaską. Całość przekryta dachem z blachy miedzianej z krzyżem w zwieńczeniu. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA
Kapliczka 2011 r., odtwarzająca formy pierwotnej, neogotyckiej, z ok. poł. XIX w., usytuowanej bliżej drogi, rozebranej 15.05.2009 r.

STAN ZACHOWANIA
Kapliczka w bardzo dobrym stanie, po odbudowie. Widoczne nieznaczne zawilgocenie przy gruncie, miejscowe odparzenia warstwy malarskiej. Spękania włosowate cokołu.

UWAGI
Kapliczka służyła niegdyś (wg lokalnych podań) podczas nabożeństw przedpogrzebowych. W 2009 r., za zgodą miejscowej parafii, rozebrano ją; okazało się wówczas, że w fundamentach znajdują się monety (wmurowane) z ok. połowy XIX w. (podczas gdy pierwotnie obiekt datowany był na XX w.). **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

150 m

20. Krzyż

Adres: Lipków, zbieg ulic Mościckiego i Jakubowicza

Data powstania: 1917 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż z piaskowca, na cokole z piaskowca i podstawie obłożonej na dwóch najniższych stopniach współczesnymi płytkami granitowymi. Cokół w formie dwustopniowego ściętego ostrosłupa, na podstawie którego od frontu inskrypcja: *TĄ FIGURĘ POSTAWILI GOSPODARZE / ZE WSI LIPKÓW*. Zasadnicza część cokołu nieznacznie ścięta na narożach, od frontu inskrypcja na wyrobionej w piaskowcu prostokątnej płycinie: *OD POWIETRZA GŁODU / OGNIA I WOJNY / WYBAW NAS PANIE!* Na cokole wsparty krzyż z metalową figurą Chrystusa. Krzyż otoczony metalowym, współczesnym ogrodzeniem, ujmującym rabatę. Dookoła ogrodzenia pojedyncze głazy narzutowe. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA

Krzyż modlitewny, świadectwo wiary lokalnej społeczności (mieszkańcy Lipkowa), na cokole inskrypcje: *TĄ FIGURĘ POSTAWILI GOSPODARZE / ZE WSI LIPKÓW* oraz *OD POWIETRZA GŁODU / OGNI A I WOJNY / WYBAW NAS PANIE!*

STAN ZACHOWANIA

Krzyż w bardzo dobrym stanie, po konserwacji i przeszlifowaniu. Widoczne nieliczne, miejscowe ubytki w kamieniu. Ciemne kity (zaprawa?) w miejscu niektórych ubytków i na połączeniu cokołów. Ślady po flekowaniu.

UWAGI

Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

OD POWIETRZA GŁODU
OGNIA I WOJNY
WYBAW NAS PANIE!
1917 ROK.
TĄ FIGURĘ POSTAWILI GOSPODARZE
ZE WSI LIPKÓW.

24.PL
CIEPLENIA

21. Nagrobek Jakubowiczów

Adres: Lipków, cmentarz przy kościele, 05-080 Izabelin

Data powstania: 1845 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Nagrobek czworokątny, trzykondygnacyjny, kamienny (piaskowiec). Baza w formie kostkowego, trójstopniowego postumentu, nad nim w części środkowej węższa prostokątna kondygnacja z marmurową tablicą z napisem: *GRÓB / Ś; P; / JÓZEFA PASCHALISA JAKUBOWICZA/ ZMARŁEGO DNIA 5 KWIETNIA / 1845 R./ W 69 ROKU ŻYCIA / I MAŁŻONKI / Z RYXÓW JAKUBOWICZOWEJ/ ZMARŁEJ DNIA 14 STYCZNIA / 1862 R./ W 70 ROKU ŻYCIA / WŁAŚCICIELI DÓBR TUTEJ=/ SZYCH. / PANIE PRZYJMIJ JCH DO CHWAŁY*. Całość wieńczy klasycyzujący półowalny fronton z akantową i palmetową dekoracją ornamentalną oraz główką w glorii w tympanonie. Poniżej ornament pasowy w formie kimationu jońskiego. Obiekt otoczony ziemną rabatą, otoczoną metalowym ogrodzeniem. Nagrobek na terenie przykościelnym. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA

Paschalis Jakubowicz był właścicielem wsi Lipków od 1 stycznia 1790 r. Otworzył tu manufakturę słynnych lipkowskich pasów kontuszowych i zbudował dwór. W 1791 r. wizytę złożył król Stanisław August Poniatowski. W 1792 r. Jakubowicz ufundował kościół w Lipkowie. 24 stycznia 1811 r. sprzedał dobra swojemu synowi Feliksowi, następnie Lipków sprzedany został najstarszemu synowi, Józefowi Paschalisowi Jakubowiczowi, ożenionemu z Ludwiką z Ryxów.

STAN ZACHOWANIA

Obiekt w stanie dostatecznym: silnie zawilgocony kamień, z wykwitami soli, miejscami porośnięty mchami. Widoczne ubytki piaskowca. Płyta marmurowa skorodowana, popękana, ubytki uzupełnione zaprawą cementową.

UWAGI

Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.

GROB
Ś: P:
JÓZEFA PASCHALIS
JAKUBOWICZA
ZMARŁEGO DNIA 5 KWIETNIA
1845 R.
W 69 ROKU ŻYCIA
I MAŁŻONKI
LUDWIKI z RYXÓW
JAKUBOWICZOWEJ
ZMARŁEJ DNIA 14 STYCZNIA
1862 R.
W 70 ROKU ŻYCIA
WŁAŚCICIELI DÓBR TUTEJ=
SZYCH.
PANIE PRZYJMIJ JCH DO
CHWAŁY

22. Figura Matki Bożej

Adres: Lipków, 05-080 Izabelin (na terenie parku przykościelnego, obok plebanii)

Data powstania: 1902 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Figura Matki Bożej wykonana w piaskowcu, na współczesnym (?) wysokim, czworobocznym cokole z piaskowca i na podstawie z granitu. Matka Boska w typie *Immaculaty*, stojąca na kuli ziemskiej. Sygnowana (na kuli ziemskiej): *T*[eodor] *SKONIECZNY / 1902*. Figura po konserwacji (pocz. XXI w.). **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA

Figura wykonana 1902 r., w warsztacie warszawskiego rzeźbiarza Teodora Skoniecznego (sygnatura na kuli ziemskiej, na której stoi Matka Boża: *T. SKONIECZNY / 1902*). Cokół współczesny. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

Teodor Skonieczny (1852-1910) *terminował w pracowniach Bolesława Syrewicza i Ludwika Kucharzewskiego, krótko studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Debiutował w w „Zachęcie", w wieku 21 lat (zaprezentował bardzo dobrze przyjęte płaskorzeźbione w marmurze popiersie Madonny). W 1886 r. otworzył swój warsztat rzeźbiarsko-kamieniarski przy ul. Dzikiej w Warszawie, tuż obok Starych Powązek. Działał aktywnie i wystawiał swoje prace w salonach organizowanych przez Spółkę Artystyczną Malarzy, Rzeźbiarzy i Budowniczych. Prowadził kursy kompozycji i modelowania przy warszawskim Muzeum Przemysłu i Sztuki Stosowanej. Udziałem jego dłuta była przede wszystkim rzeźba portretowa, religijna, nagrobki.*

STAN ZACHOWANIA

Figura w stanie bardzo dobrym, po konserwacji. Widoczne kitowanie na styku figury i cokołu. Na figurze miejscowe ubytki piaskowca.

UWAGI

Obiekt o wartości artystycznej i historycznej

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

M. I. Kwiatkowska, hasło: *Skonieczny Teodor*, [w:] *Polski Słownik Biograficzny*, t. 38, Wrocław 1997-1998, s. 247-249

M. I. Kwiatkowska, *Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku*, Warszawa 1995



T. SKONIECZNY
1902

23. Figura św. Józefa

Adres: Lipków, 05-080 Izabelin (na terenie parku przykościelnego, obok plebanii)

Data powstania: 1901 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus wykonana w piaskowcu, na wysokim czworobocznym cokole o nieznacznie ściętych krawędziach i dwustopniowej podstawie z piaskowca. Na frontowej ścianie cokołu inskrypcja: *Św. Józefie / Opiekunie / Kościoła / powszechnego / Opiekuj się nami / d. 8 września / 1901 r.* Na piaskowcowym postumencie pod figurą napis: *Wykonał T. Skonieczny / 1901*. **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA

Figura wykonana w warsztacie warszawskiego rzeźbiarza Teodora Skoniecznego (na piaskowcowym postumencie pod figurą sygnatura: *Wykonał T. Skonieczny / 1901*). **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

Teodor Skonieczny (1852-1910) *terminował w pracowniach Bolesława Syrewicza i Ludwika Kucharzewskiego, krótko studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Debiutował w w „Zachęcie", w wieku 21 lat (zaprezentował bardzo dobrze przyjęte płaskorzeźbione w marmurze popiersie Madonny). W 1886 r. otworzył swój warsztat rzeźbiarsko-kamieniarski przy ul. Dzikiej w Warszawie, tuż obok Starych Powązek. Działał aktywnie i wystawiał swoje prace w salonach organizowanych przez Spółkę Artystyczną Malarzy, Rzeźbiarzy i Budowniczych. Prowadził kursy kompozycji i modelowania przy warszawskim Muzeum Przemysłu i Sztuki Stosowanej. Udziałem jego dłuta była przede wszystkim rzeźba portretowa, religijna, nagrobki.*

STAN ZACHOWANIA

Figura zachowana w dobrym stanie; widocznie miejscowe nieznaczne ubytki, porosty. Na cokole stwierdzono użyte wcześniej kity do napraw konserwatorskich – częściowo odspojone, niescalone kolorystycznie. Cokół w sąsiedztwie gruntu zawilgocony.

UWAGI

Obiekt o wartości artystycznej i historycznej

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

M. I. Kwiatkowska, hasło: *Skonieczny Teodor*, [w:] *Polski Słownik Biograficzny*, t. 38, Wrocław 1997-1998, s. 247-249

M. I. Kwiatkowska, *Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku*, Warszawa 1995


Św. Józefie
Opiekunie
Kościoła
powszechnego
Opiekuj się nami
d. 8 września
1901 r.

Św. Józefie
Opiekunie
Kościoła
powszechnego
Opiekuj się nami
d. 8 września
1901 r.

24. Krzyż

Adres: ul. Warszawska 464, 05-082 Stare Babice

Data powstania: XX w. (w miejscu wcześniejszego, drewnianego?)

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż stalowy, okrągły w przekroju, z figurą Chrystusa w glorii promienistej (rodzaj daszka) z metalu. Ramiona krzyża zakończone drewnianymi elementami dekoracyjnymi – toczonymi kulami (zachowane dwa, trzeci uszkodzony). Ponad figurą Chrystusa plakieta *INRI*. Krzyż wmurowany w cokół z betonu, otoczony metalowym ogrodzeniem i wylewką betonową, tworzącymi rodzaj rabaty ziemnej. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Krzyż XX w. (w miejscu wcześniejszego, drewnianego?), wotywny, pierwotny krzyż postawiony (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 70) w celu odegnania panującej zarazy, obiekt o wartości historycznej

STAN ZACHOWANIA

Krzyż w stanie dobrym. Jeden z elementów drewnianego wykończenia zdemontowany. Ogrodzenie metalowe, miejscowo skorodowane. Na obetonowanym cokole złuszczone liczne warstwy malarskie.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

25. Kapliczka

Adres: **Zielonki Wieś, ul. Osiedlowa 12, 05-082 Stare Babice**

Data powstania: XX/XXI w.

Użytkownik / dostęp: obiekt usytuowany na posesji prywatnej (Osiedlowa 12), brak bezpośredniego dostępu, widoczny z ulicy

OPIS
Kapliczka na wysokim cokole, okrągłym w przekroju, wymurowanym z polnych kamieni, na czworobocznej podstawie. Na cokole Chrystus Frasobliwy, wykonany w drewnie, otoczony konstrukcją metalową w typie baldachimu, przekrytą daszkiem namiotowym z blachy miedzianej, w zwieńczeniu którego krzyż. Na podstawie cokołu figura Matki Bożej i anioła, wykonane z piaskowca. **Obiekt o wartości artystycznej.**

HISTORIA
Kapliczka przeł. XX/XXI w.

STAN ZACHOWANIA
Kapliczka w bardzo dobrym stanie.

UWAGI
Obiekt o wartości artystycznej.

BIBLIOGRAFIA
A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

26. Kapliczka

Adres: **Zielonki Wieś, ul. Osiedlowa 50, 05-082 Stare Babice**

Data powstania: 3. ćw. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt usytuowany na posesji prywatnej (Osiedlowa 50, brak bezpośredniego dostępu, widoczny z ulicy

OPIS
Kapliczka na czworobocznym cokole, murowanym z cegły. Część zasadnicza w formie wydłużonego prostopadłościanu z metalowych prętów, o oszklonych ścianach,z figurą Matki Bożej w środku, nakryta daszkiem dwuspadowym.

HISTORIA
Kapliczka 3. ćw. XX w.

STAN ZACHOWANIA
Kapliczka w stanie dobrym, na bieżąco konserwowana. Niedawno nową warstwą farby pokryty został cokół. Miejscowo skorodowane elementy metalowe. Na cokole złuszczenia
warstw malarskich.

UWAGI
Obiekt nowy, posiada wyłącznie wartość kultową/niematerialną.

BIBLIOGRAFIA
A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

27. Kapliczka

Adres: **Zielonki Parcele, ul. Warszawska/Południowa,**
05-082 Stare Babice

Data powstania: XX/XXI w. (w miejscu wcześniejszej)

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka zapewne w miejscu wcześniejszej, na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, nieotynkowana, wykończona cegłą klinkierową, na podstawie wyłożonej ceramicznymi płytkami. Kondygnacje stopniowane schodkowo – od największej (u dołu) do najmniejszej (u góry). Trzy ściany środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi otworami, wewnątrz gipsowa figura Matki Bożej. Ściana frontowa najwyższej kondygnacji ożywiona płytką wnęką, w której przytwierdzona plakieta z Matką Bożą z Dzieciątkiem. W zwieńczeniu kapliczki metalowy krzyż. Obiekt otoczony metalowym ogrodzeniem, otaczającym rodzaj rabaty wyłożonej kostką. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 2. poł. XX w., w miejscu wcześniejszej, pierwotna kapliczka postawiona (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 64) przez hr. Adama Gliszczyńskiego. Obiekt po przebudowie.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym, po remoncie. Okładzina klinkierowa częściowo zatarła jej walory zabytkowe.

UWAGI

1. Kapliczka o formach zbliżonych do kapliczki: Latchorzew, ul. Warszawska 186, Stare Babice.
2. W trakcie remontu obiekt zatracił walory zabytkowe, posiada wyłącznie wartość kultową/niematerialną.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010





28. Krzyż

Adres: Zielonki Parcele, ul. Warszawska/Kręta, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1997 r., w miejscu wcześniejszego

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż metalowy, malowany, okrągły w przekroju, z figurą Chrystusa w glorii promienistej. Ramie pionowe i poziome obwiedzione obustronnie prętem stalowym, powtarzającym układ krzyża, nieco od niego odsuniętym. Na ok. 1/3 wysokości belki pionowej data: *1997*. Krzyż wmurowany w nieduży, czworokątny cokół wyłożony płytkami ceramicznymi, otoczony metalowym ogrodzeniem z bramką wejściową, wmurowanym w betonowy cokolik, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Krzyż 1997 r., w miejscu wcześniejszego – drewnianego, postawionego (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 70) w podzięce za ustanie zarazy, obiekt o wartości historycznej.

STAN ZACHOWANIA

Krzyż współczesny, w stanie dobrym. Widoczne miejscowe ogniska korozji. Postument betonowy wyłożony płytkami ceramicznymi, z których większość odspojona od podłoża. Ogrodzenie metalowe skorodowane z uszkodzoną furtką.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

29. Kapliczka

Adres: Klaudyn, ul. Lutosławskiego 65, 05-080 Izabelin

Data powstania: 1916 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka o uproszczonych formach neogotyckich, na planie kwadratu, murowana z cegły, otynkowana, na cokole. Wewnątrz figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Do frontowej ściany cokołu przytwierdzona prostokątna, marmurowa tablica fundacyjna z napisem: *OD POWIETRZA / GŁODU OGNIA I WOJNY / ZACHOWAJ NAS PANIE. / - / WZNIEŚLI MAŁŻONKOWIE / SOTOMSCY. / 1916 R.* Naroża partii zasadniczej ujęte uproszczonymi, kanelowanymi pilastrami. Ściany z trzech stron przeprute ostrołukowymi przeszklonymi prześwitami, za którymi figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Przyłucza prześwitów podkreślone lekko zarysowanymi płycinami. Obiekt obiega uproszczone belkowanie. Nad każdą ze ścian wydatne naczółki, w tympanonach których centralnie niewielkie płyciny ze współczesnymi obrazkami dewocyjnymi malowanymi na szkle. Całość przekryta hełmem w formie ściętego ostrosłupa, z blachy miedzianej (współczesnej) i dachówki ceramicznej, zwieńczonym metalowym krucyfiksem umocowanym na kuli. Kapliczka otoczona dekoracyjnym (rozety, lilijki, groty strzał) ogrodzeniem żeliwnym (odlew), otaczającym rodzaj rabaty ziemnej, od frontu z umieszczoną centralnie dwuskrzydłową bramką. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1916 r., ufundowana przez małżeństwo Sotomskich, marmurowa tablica inskrypcyjna z napisem: *OD POWIETRZA / GŁODU OGNIA I WOJNY / ZACHOWAJ NAS PANIE. / - / WZNIEŚLI MAŁŻONKOWIE / SOTOMSCY. / 1916 R.* Straty ludnościowe na zachodnim przedpolu Warszawy były znaczne (w tamtym czasie gmina Babice nosiła nazwę Blizne) – ok. połowa ludności wymarła. Szerzyły się epidemie (cholera, tyfus plamisty, głodowy, czerwonka), panował głód. Niemcy przełamali front, zabierali wszystko (z kościoła babickiego zginęły m.in. piszczałki z organów, dzwon z 1410 r.), palili pola. Klaudyn znajdował się na tej linii. Tablicę wznieśli ci, którzy ocaleli.

Źródło: ustny przekaz Stanisława Fijałkowskiego, Stare Babice, 05.04.2012

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym, po remoncie kilka lat temu. Widoczne liczne miejscowe spękania tynku i złuszczenia warstw malarskich. W kilku miejscach (gzyms, cokół) włosowate spękania muru. Tablica marmurowa pęknięta w narożniku, z brakującą jednym żeliwnym mocowaniem. Ogrodzenie miejscami ze śladami korozji.

UWAGI

1. Obiekt o formach zbliżonych do kapliczek:
    a. Mariew, ul. Spacerowa/Kwiatowa, 05-083 Zaborów (nr 3)
    b. Zalesie, ul. Trakt Królewski vis-à-vis ul. Królewicza Jakuba, 05-083 Zaborów (nr 11)
2. Warto zwrócić uwagę na zachowane oryginalne ogrodzenie – odlew żeliwny, z dekoracyjnymi motywami (rozety, lilijki, groty strzał). Wg przekazu pochodzącego z publikacji A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 22, w narożach ogrodzenia pierwotnie znajdowały się latarnie z aniołami.
3. Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010





30. Kapliczka

Adres: Klaudyn, ul. Sikorskiego/Ciećwierza, 05-080 Izabelin

Data powstania: pocz. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka czworoboczna, dwukondygnacyjna, murowana z cegły, malowana, na cokole. Kondygnacje oddziela schematyczne belkowanie. Naroża obu kondygnacji nieznacznie ścięte. Ściany środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi otworami, w ceglanych opaskach z klińcami, za którymi nisze z figurą Matki Bożej w każdej. Obiekt obiega uproszczone belkowanie, z pasem wydatnych *denticuli*. Każda ściana ponad belkowaniem zwieńczona naczółkiem. Kapliczka przekryta dachem wielospadowym, krytym blachą miedzianą (współczesną). Na przecięciu kalenic metalowy, ażurowy krucyfiks z Chrystusem w glorii promienistej. Obiekt otoczony metalowym ogrodzeniem współczesnym, otaczającym rodzaj rabaty wyłożonej współczesną kostką brukową. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka pocz. XX w., modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym, po prowizorycznym remoncie (pokrycie kolejną warstwą malarską). W wielu miejscach złuszczenia warstw malarskich, szczególnie w części cokołu. Miejscowe nieznaczne ubytki w cegłach.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

31. Kapliczka

Adres: Klaudyn, ul. Ciećwierza 107A, 05-080 Izabelin

Data powstania: 1. poł. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, otynkowana, na dwustopniowej podstawie. Kondygnacje ułożone schodkowo – od największej (u dołu) do najmniejszej (u góry). Ściana frontowa środkowej kondygnacji przepruta przeszklonym otworem, wewnątrz figura Matki Bożej. Całość przekryta daszkiem namiotowym, krytym współczesną blachą. W zwieńczeniu lastrykowy krucyfiks z figurą Chrystusa z metalu. Obiekt otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj wąskiej rabaty z wylewką betonową. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1. poł. XX w., dziękczynna, ufundowana (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 24) przez Karola i Józefa Ciećwierzów.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym, po prowizorycznym remoncie (pokrycie kolejną warstwą malarską). W wielu miejscach złuszczenia warstw malarskich, szczególnie w części cokołu oraz drobne spękania tynku (w nadłuczu wnęki).

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

32. Krzyż

Adres: Klaudyn, ul. Sikorskiego, 05-080 Izabelin

Data powstania: XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż drewniany (dąb), malowany, czworokątny w przekroju. Zakończenia belki pionowej i ramion krzyża zabezpieczone blachą. Uproszczona gloria w formie czterech profilowanych listew łączących belkę pionową z poziomą. Na przecięciu ramion niewielka figura Chrystusa z metalu (wtórna?). Krzyż otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj rabaty ziemnej. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Krzyż XX w., modlitewny, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Krzyż w stanie dobrym, po prowizorycznej konserwacji (pokrycie kolejną warstwą malarską). W kilku miejscach złuszczenia warstw malarskich.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

33. Kapliczka

Adres: Janów, ul. Sikorskiego/Andersa, 05-082 Stare Babice

Data powstania: kon. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, na nieznacznie podciętej podstawie, murowana z cegły. Kondygnacje rozdziela prosta, nieznacznie wysunięta przed lico ściany opaska. Ściana frontowa i boczne środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi arkadowymi otworami, łuk arkady każdorazowo podkreślony przez ułożone pionowo cegły, wewnątrz figura Matki Bożej. Całość zwieńczona dwustopniowym ceglanym, szczytem z drewnianym krucyfiksem pośrodku. Obiekt otoczony od frontu współczesnym ogrodzeniem z metalowych prętów, od tyłu siatką. **Obiekt o wartości historycznej/niematerialnej.**

HISTORIA

Kapliczka kon. XX w., zapewne na miejscu wcześniejszej, ufundowanej przez Marię Olenderek w 1883 r. (wg A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010, s. 32).

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka wymurowana współcześnie, w stanie bardzo dobrym.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej/niematerialnej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010





34. Kapliczka

Adres: Kwirynów, ul. Sikorskiego vis-à-vis nr-u 30, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1931-1967

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, na cokole i dwustopniowej podstawie, murowana z cegły, otynkowana. Kondygnacje rozdziela uproszczone belkowanie, z dodanym wtórnie, wysuniętym okapem/półką. Na ścianie frontowej dolnej kondygnacji marmurowa tablica fundacyjna z napisem: *KRÓLOWO POKOJU / MÓDL SIĘ ZA NAMI / 1931-1967*. Ściana frontowa i boczne środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi arkadowymi otworami (boczne węższe), w przestrzeni wewnętrznej 3 figury – Matki Bożej od frontu, św. Antoniego i św. Franciszka po bokach. Całość obiega od góry belkowanie i przekrywa dach w rodzaju namiotowego, płaskiego, ponad którym cementowy krzyż z metalową figurą Chrystusa. Obiekt otoczony współczesnym ogrodzeniem metalowym, z bramką od frontu. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1931 r., zapewne gruntownie odnowiona (rozbudowana?) w 1967 r. na cokole marmurowa tablica fundacyjna z napisem: *KRÓLOWO POKOJU / MÓDL SIĘ ZA NAMI / 1931-1967*), modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym, po prowizorycznym remoncie (pokrycie kolejną warstwą malarską). Widoczne miejscowo złuszczenia warstw malarskich, szczególnie w części gzymsu i cokołu.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

KRÓLOWO POKOJU
MÓDL SIĘ ZA NAMI

KRÓLOWO POKOJU
ZA NAMI
1967

35. Głaz pamiątkowy

Adres: Rynek, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 9.04.2005 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Głaz granitowy, nieznacznie obrobiony, z przytwierdzoną tablicą z czarnego granitu z wyrytym portretem Jana Pawła II i inskrypcją: *NIE LĘKAJCIE SIĘ / BÓG JEST MIŁOŚCIĄ / Jan Paweł II*. Obiekt usytuowany pośrodku rabaty roślinnej, częściowo wyłożonej płaskimi kamieniami.

HISTORIA

Głaz pamiątkowy, wystawiony po śmierci Jana Pawła II (odsłonięty i poświęcony 9.04.2005 r.).

STAN ZACHOWANIA

Głaz i tablica bez żadnych uszkodzeń, w stanie bardzo dobrym.

UWAGI

Obiekt współczesny, posiada jedynie wartość niematerialną.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

SKLEP POZIOMKA
FRYZJER
STUDIO FOTO

36. Kapliczka

Adres: Rynek, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1925 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka 1. ćw. XX w., na czworobocznym cokole, murowanym z kamieni polnych spojonych zaprawą. Do ściany frontowej cokołu przytwierdzona tablica fundacyjna z inskrypcją: *POD TWOJĄ OBRONĘ / ZA STARANIEM MŁODZIEŻY PARAFJALNEJ / 1925*. Część zasadnicza w formie wydłużonego prostopadłościanu opartym o metalowy szkielet, z figurą Matki Bożej w typie *Immaculaty*, z piaskowca, w środku, nakryta płaskim szklanym daszkiem namiotowym. Obiekt otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem, z dwuskrzydłową bramką wejściową od frontu, wmurowanym w cokół z betonu, otaczającym rodzaj rabaty ziemnej. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1925 r., wystawiona z inicjatywy młodzieży katolickiej lokalnej parafii (tablica z inskrypcją: *POD TWOJĄ OBRONĘ / ZA STARANIEM MŁODZIEŻY PARAFJALNEJ / 1925*).

STAN ZACHOWANIA

Figura i cokół zachowane w stanie bardzo dobrym, po przeprowadzonym remoncie i pracach konserwatorskich. Nieznaczne miejscowo złuszczenia i spękania warstwy malarskiej na postumencie pod figurą.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

POD TWOJĄ OBRONĘ
ZA STARANIEM
MŁODZIEŻY PARAFJALNEJ

POD TWOJĄ OBRONĘ
ZA STARANIEM
MŁODZIEŻY PARAFJALNEJ
1925

37. Figura św. Kingi

Adres: 05-082 Stare Babice, za murem kościelnym

Data powstania: 1882 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Figura św. Kingi kamienna (piaskowiec), na czworokątnym cokole i dwustopniowej podstawie z piaskowca oraz na trójstopniowej podstawie z czarnego granitu (współczesnej – 1. ćw. XX w.). Św. Kinga trzyma w lewej ręce dzwonek (kielich?), w prawej grudkę soli. Korona na głowie świętej (wybrane elementy), dzwonek (kielich?) i grudka soli polichromowane na kolor złoty. Każda ściana cokołu ożywiona prostokątną płyciną.
Od frontu na najwyższym stopniu współczesnej podstawy inskrypcja: *ŚWIĘTA KINGA / POSTAWIONO 1882 R. / ODNOWIONO 1987 R. / NOWY POSTUMENT 2011 R.* **Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.**

HISTORIA

Figura 1882 r., odnowiona 1987 r., podstawa z czarnego granitu współczesna (2011 r.)

STAN ZACHOWANIA

Figura i cokół w stanie dobrym. Figura wymaga drobnej konserwacji – widoczne miejscowo porosty i zabrudzenia, a także wcześniejsze uzupełnienia kitem. Nowy postument granitowy w stanie bardzo dobrym.

UWAGI

Obiekt o wartości artystycznej i historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

SWIETA
KINGA

38. Kapliczka

Adres: ul. Sienkiewicza 19 przy ul. Wołodyjowskiego,
05-082 Stare Babice

Data powstania: 1884 r., przebudowana 1991 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, na otynkowanej podstawie. Kondygnacje schodkowo zmniejszają się ku górze. Do ściany frontowej najniższej kondygnacji przytwierdzona metalowa tablica z napisem: *BUD 1884 / PRZEB 1991*. Ściana frontowa kondygnacji drugiej przepruta przeszklonym otworem, za którym figura Matki Bożej. Do ściany frontowej najwyższej kondygnacji przytwierdzona marmurowa tablica z napisem: *MATKO / WSPIERAJ / NAS*. Całość zamyka trójstopniowy szczyt z krzyżem z lastrika w zwieńczeniu. Obiekt otoczony współczesnym ogrodzeniem metalowym, z bramką od frontu. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1884 r., przebudowana 1991 r., modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym. Na cegle miejscowe wysolenia, nieznaczne miejscowe ubytki w cegle. W kilku miejscach ubytki i spękanie zaprawy cementowej wskutek zawilgocenia i porastającego mchu. Czubek lastrykowego krucyfiksu uszkodzony (ubytek). Ogrodzenie ze śladami korozji.

UWAGI

Obiekt przekształcony przez co utracił walory zabytkowe, posiada jednak wartość historyczną.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010



MATKO
WSPIERAJ
NAS

MATKO
WSPIERAJ
NAS

39. Kapliczka

Adres: ul. Izabelińska (za ul. Zielony Zaułek), 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1. poł. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka wzniesiona na czworokątnym kopcu z pomalowanych kamieni polnych. Obiekt drewniany, polichromowany, na planie kwadratu, w kształcie wydłużonego prostopadłościanu o trzech ścianach utworzonych przez nachodzące na siebie wąskie deszczułki, o otwartym froncie, przeciętym dwoma wertykalnymi pasami z takich samych deszczułek i zaakcentowanym od góry rodzajem drewnianego lambrekinu, przekryty czterospadowym daszkiem z drewnianych wiórów. Wewnątrz ludowa figura Matki Bożej, drewniana, polichromowana. W zwieńczeniu drewniany krzyż. Pierwotnie obiekt prawdopodobnie ogrodzony (otwory – ślady po mocowaniu ogrodzenia – w polnych kamieniach ułożonych przy kapliczce). **Obiekt o wartości artystycznej (sztuka ludowa) i historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1. poł. XX w., prawdopodobnie zw. z założeniem folwarku Izabelin (Źródło: *ustny przekaz Stanisława Fijałkowskiego, Stare Babice, 05.04.2012*), świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Po prowizorycznym remoncie (odmalowaniu), wymaga podjęcia poważnych prac konserwatorskich. Drewniane wióry na daszku z silną korozją biologiczną. Na polichromowanej figurze widoczne złuszczenia warstwy malarskiej. Na drewnianej obudowie kapliczki złuszczenia warstwy malarskiej i nieznaczne ubytki. Drewniany krzyż w zwieńczeniu pęknięty.

UWAGI

Obiekt o wartości artystycznej (sztuka ludowa) i historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

40. Krzyż

Adres: Babice Nowe, ul. Piłsudskiego, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1. poł. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż drewniany (dąb), malowany, czworokątny w przekroju, z metalową figurą Chrystusa, powyżej którego plakieta *INRI*. Krzyż wmurowany w czworokątny, ceglano-betonowy cokół, poprzedzony wyłożonym współczesną kostką podejściem, flankowanym przez dwa malowane na biało polne kamienie, **obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Krzyż 1. poł. XX w., modlitewny, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Krzyż w stanie dobrym. Widoczne miejscowe spękania i zawilgocenie. Cokół współczesny, w stanie dobrym.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

41. Krzyż

Adres: Babice Nowe (przy rondzie), 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1917 r. (krzyż), cokół współczesny

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż metalowy, czworokątny w przekroju, z metalową figurą Chrystusa, belki pionowa i pozioma zakończone dekoracyjnymi elementami z kulami. Belka pionowa zespawana na ok. poł. wysokości, zapewne po złamaniu. Krzyż wmurowany w czworokątny cokół z cegły, podcięty nieznacznie na ok. 1/3 wysokości, **krzyż o wartości historycznej, jest jednym z trzech zachowanych elementów nieistniejącej obecnie kapliczki z 1917 r., dwa pozostałe elementy, zabezpieczone przez Urząd Gminy w Starych Babicach – tablice marmurowe z inskrypcjami: *BOŻE, ZBAW POLSKĘ* (i orzeł w koronie nad napisem) i *KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ / KRÓLOWO POKOJU / MÓDL SIĘ ZA NAMI / FUNDATORZY ZE WSI LATCHORZEW I NOWE BABICE / R. P. / 1917*.**

HISTORIA

Krzyż jest jednym z trzech zachowanych elementów nieistniejącej obecnie kapliczki z 1917 r., dwa pozostałe elementy, zabezpieczone przez Urząd Gminy w Starych Babicach – tablice marmurowe z inskrypcjami: *BOŻE, ZBAW POLSKĘ* (i orzeł w koronie nad napisem) oraz *KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ / KRÓLOWO POKOJU / MÓDL SIĘ ZA NAMI / FUNDATORZY ZE WSI LATCHORZEW I NOWE BABICE / R. P. / 1917*.

STAN ZACHOWANIA

Krzyż w stanie dobrym, z miejscowymi śladami korozji. Marmurowe tabliczki, zabezpieczone przez Urząd Gminy w Starych Babicach, po konserwacji – w stanie bardzo dobrym. Cokół z cegły silikatowej w stanie dobrym, pokryty warstwą farby paronieprzepuszczalnej, która w wielu miejscach jest złuszczona; spowodowała ona miejscowe zlasowanie cegły.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej, stanowi ciekawy przykład wykorzystania zachowanych elementów pierwotnej, nieistniejącej kapliczki, we współczesnym obiekcie kultowym. Warto rozważyć przywrócenie zachowanych elementów (marmurowe tabliczki) i odtworzenie pierwotnego wyglądu kapliczki.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

42. Kapliczka

Adres: Babice Nowe, ul. Ogrodnicza/Dolna, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1911 r., odnowiona 2009 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana, otynkowana, na płycie-podstawie z jasnego granitu (zapewne wtórnej). Ściany najniższej kondygnacji obłożone współcześnie jasnym granitem, do elewacji frontowej przytwierdzona tablica z czarnego granitu z napisem*: JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA / UCZYŃ SERCA NASZE / WEDŁUG SERCA TWEGO / JEZU UFAM TOBIE / 1911, 2009*. Cztery elewacje kondygnacji drugiej przeprute otworami zamkniętymi przeszklonymi drzwiczkami, za którymi obrazki i przedmioty dewocyjne, pamiątki pozostawione przez mieszkańców (?). Każdą ścianę zamyka trójkątny szczyt. Całość przekryta dachem z blachy cynkowej z krzyżem z kutych dekoracyjnych prętów w zwieńczeniu. Obiekt otoczony współczesnym ogrodzeniem metalowym, z bramką od frontu. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności, w oszklonych wnękach przedmioty dewocyjne i pamiątki z pielgrzymek pozostawione przez mieszkańców (?).

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym, po przeprowadzonym w 2009 r. generalnym remoncie.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej, stanowi ciekawy przykład dużej emocjonalnej więzi lokalnej społeczności z kapliczką – w oszklonych wnękach mieszkańcy pozostawili przedmioty dewocyjne, pamiątki z pielgrzymek itp.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010


2000
Bagaż
WPP-289

JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA
UCZYŃ SERCA NASZE
WEDŁUG SERCA TWEGO
JEZU UFAM TOBIE
1911 , 2009

43. Kapliczka

Adres: Latchorzew, ul. Warszawska 186, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1999 r., w miejscu wcześniejszej

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka na planie kwadratu, trójkondygnacyjna, murowana z cegły, nieotynkowana, na podstawie wyłożonej ceramicznymi płytkami. Kondygnacje stopniowane schodkowo – od największej (u dołu) do najmniejszej (u góry). Do ściany frontowej najniższej kondygnacji przytwierdzona tablica z czarnego granitu z napisem: *KRÓLOWO POKOJU / BŁOGOSŁAW / OJCZYŹNIE NASZEJ / 1 IX 1999*. Trzy ściany środkowej kondygnacji przeprute przeszklonymi otworami, wewnątrz figura Matki Bożej. Ściana frontowa najwyższej kondygnacji ożywiona płytką wnęką, w której przytwierdzona plakieta z głowa Chrystusa. Całość przekryta płaskim ceglanym daszkiem namiotowym. W zwieńczeniu metalowy krzyż. Obiekt otoczony metalowym ogrodzeniem, tworzącym rodzaj rabaty.

HISTORIA

Kapliczka 1999 r., wybudowana w miejscu wcześniejszej, murowanej i otynkowanej (usytuowanej bliżej jezdni), modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym. Jedynie w części postumentu wykończonego płytkami terakotowymi ubytki i odspojenia części płytek. Ogrodzenie metalowe miejscowo skorodowane.

UWAGI

Obiekt o formach zbliżonych do kapliczki: Zielonki Parcele, ul. Warszawska/Południowa, 05-082 Stare Babice.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

KRÓLOWO POKOJU
BŁOGOSŁAW
OJCZYŹNIE NASZEJ
1 IX 1999

44. Kapliczka

Adres: Blizne Jasińskiego, ul. Żeromskiego/Sienkiewicza,
05-082 Stare Babice

Data powstania: 1939 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Kapliczka czworokątna, na cokole i dwustopniowej betonowej podstawie, murowana, otynkowana. Kondygnacje oddziela uproszczone belkowanie, tworzące rodzaj płyty do ustawiania kwiatów, zniczy etc. Na ścianie frontowej i bocznych dolnej kondygnacji prostokątne płyciny w tynku, w profilowanych opaskach, z napisami: *PRZYJDŹCIE / DO MNIE / WSZYSCY; FUNDACJA / STOW PRZYJACIÓŁ / OSIEDLA BLIZNE / i MIESZKAŃCÓW; NA CHWAŁĘ / BOGU / DNIA 29 VI 1939 R.* Ściany części zasadniczej przeprute wysokimi przeszklonymi otworami, wewnątrz figura Chrystusa. Całość przekryta daszkiem namiotowym, z betonowym krzyżem w zwieńczeniu. Od frontu kapliczki współczesne metalowe ogrodzenie. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1939 r. (data na inskrypcji), modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie bardzo dobrym, po prowizorycznym remoncie. Została pokryta warstwą farby paronieprzepuszczalnej (farba olejna) co może powodować w przyszłości odparzenia tynku i lasowanie się cegły.

UWAGI

Obiekt o wartości historycznej.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

NA CHWAŁĘ
BOGU
DNIA 29 VI 1939 R

45. Kapliczka na drzewie

Adres: Lubiczów, ul. Warszawska 61, 05-082 Stare Babice

Data powstania: kon. XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Mała wisząca kapliczka, przytwierdzona do pnia drzewa, drewniana, pomalowana, skrzynkowa, front otwarty. Wewnątrz obrazek *Jezu, ufam Tobie*. Daszek dwuspadowy, w zwieńczeniu drewniany krzyż.

HISTORIA

Kapliczka koniec XX w., modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka w stanie dobrym, część elementów – listewek – wymieniona wiosną 2012 r.

UWAGI

Obiekt współczesny, bardzo skromny, posiada jedynie wartość niematerialną/kultową.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

46. Figura Chrystusa

Adres: Lubiczów, ul. Warszawska 97, 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1969 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt na terenie prywatnej posesji, brak bezpośredniego dostępu, widoczny od strony ulicy

OPIS

Figura Chrystusa, z betonu (odlew na stalowym rdzeniu, produkcja masowa), na wysokim, czworokątnym, profilowanym na narożach cokole obłożonym płytami z lastrika, umieszczonym na czworokątnym cokole i płaskiej podstawie. Frontowa ściana cokołu z napisem: *UPAMIĘTNIAJĄC MIEJSCE / TRAGICZNEJ ŚMIERCI / UKOCHANEJ MAŁGOSI / FIGURĘ TĘ POŚWIĘCA / 1969 r / RODZINA*. U góry obelisku od frontu tablica z napisem: *OTO SERCE / KTÓRE TAK BARDZO / UMIŁOWAŁO LUDZI.*

HISTORIA

Figura z 1969 r., ufundowana przez rodzinę Szczecińskich po tragicznej śmierci córki (na frontowej ścianie cokołu napis: *UPAMIĘTNIAJĄC MIEJSCE / TRAGICZNEJ ŚMIERCI / UKOCHANEJ MAŁGOSI / FIGURĘ TĘ POŚWIĘCA / 1969 r. / RODZINA*)

STAN ZACHOWANIA

Figura w stanie złym. Pokryta została warstwą farby paronieprzepuszczalnej (olejna), która w wielu miejscach jest złuszczona. W części (ręka Chrystusa) figura jest uszkodzona – duży ubytek i widoczny skorodowany metalowy rdzeń. Płyty lastrikowe z widocznymi porostami i zabrudzeniami, odspojone częściowo od cokołu. Cokół pokryty warstwą malarską; w wielu miejscach złuszczenia i ubytki farby.

UWAGI

Obiekt posiada wartość niematerialną.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

UPAMIĘTNIAJĄC MIEJSCE
TRAGICZNEJ ŚMIERCI
NASZEJ UKOCHANEJ MAŁGOSI
FIGURKĘ TĘ POŚWIECA
1969 r.
RODZINA

47. Kapliczka

Adres: Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego (w pobliżu ul. Fortowej), 05-082 Stare Babice

Data powstania: 1898 r.

Użytkownik / dostęp: obiekt na terenie zamkniętej posesji należącej do gminy, brak bezpośredniego dostępu, widoczny od strony ulicy

OPIS

Kapliczka czworokątna, dwukondygnacyjna, na trójstopniowej podstawie, kamienna (piaskowiec), malowana farbą. Kondygnacje oddziela uproszczone belkowanie. Na ścianie frontowej dolnej kondygnacji napis w tynku: *FIGURĘ TE / NA CZEŚĆ BOGU / NAJWYŻSZEMU / POSTAWILI GOSPODARZE / WSI BLIZNE / ROKU 1898*. Ściana frontowa zasadniczej kondygnacji ożywiona półkoliście zamkniętą, przeszklona wnęką, w której figura Matki Bożej. Pod wnęką dekoracyjnie rzeźbiona konsola. Poniżej napis: *JEZU CHRYSTE / UKRZYŻOWANY / ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI*. Całość wieńczy niepełne belkowanie, ponad którym daszek namiotowy. W zwieńczeniu metalowy krzyż z kutych prętów. Obiekt otoczony ziemną rabatą, dookoła której chodniki z betonowych płyt. **Obiekt o wartości historycznej.**

HISTORIA

Kapliczka 1898 r. (inskrypcja w tynku: *FIGURĘ TĘ / NA CZEŚĆ BOGU / NAJWYŻSZEMU / POSTAWILI GOSPODARZE / WSI BLIZNE / ROKU 1898*), modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Kapliczka (cokół, krucyfiks, krzyż) w stanie dobrym. Pokrycie kamienia farbą nieprzepuszczalną spowodowało jego miejscowe zlasowanie i złuszczanie; wskutek tego uszkodzona została część konsoli (ubytek). Nakrywa nad cokołem i gzyms porośnięte porostami. Postument pod cokołem obetonowany, ze spękaniami warstwy betonu. Kapliczka jest na bieżąco pielęgnowana i dozorowana.

UWAGI

Obiekt posiada wartość historyczną.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

JEZU CHRYSTE
UKRZYŻOWANY
ZMIŁUJ SIE
NAD NAMI.
FIGURĘ TĘ
NA CZESC BOGU
NAJWYŻSZEMU

JEZU CHRYSTE
UKRZYŻOWANY
ZMIŁUJ SIE
NAD NAMI.
FIGURĘ TĘ
NA CZESC BOGU
NAJWYŻSZEMU

JEZU CHRYSTE
UKRZYŻOWANY
ZMIŁUJ SIE
NAD NAMI.

48. Figura Matki Bożej

Adres: Blizne Łaszczyńskiego, ul. Łaszczyńskiego/Kościuszki, 05-082 Stare Babice

Data powstania: XXI w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Figura Matki Bożej, betonowa (masowy odlew?) w typie *Immaculaty*, na wysokim czworokątnym cokole z granitu, umieszczonym na dwustopniowej podstawie. Do frontowej ściany cokołu przytwierdzona tablica z czarnego granitu z napisem: *Pod Twoją / Obronę / Uciekamy się / Maryjo*. Ponad tablicą plakieta: *JUBILAEUM / A.D. 2000.* Kapliczka otoczona metalowym ogrodzeniem, w obrębie którego rodzaj założenia ziemno-kwiatowego.

HISTORIA

Figura pocz. XXI w. (ustawiona z okazji Roku Milenijnego: plakieta: *JUBILAEUM / A.D. 2000*)

STAN ZACHOWANIA

Figura w stanie bardzo dobrym. Cokół granitowy w stanie bardzo dobrym.

UWAGI

Obiekt posiada wartość niematerialną/kultową.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010


Pod Twoją
Obronę
Uciekamy się
Maryjo

IUBILAEUM
CHRISTUS HERI
HODIE SEMPER
AD 2000

Pod Twoją
Obronę
Uciekamy się
Maryjo

49. Krzyż

Adres: Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 7, 05-082 Stare Babice

Data powstania: XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt dostępny

OPIS

Krzyż metalowy (belka stalowa – dwuteownik), malowany, z metalową figurą Chrystusa, plakietką *INRI* i glorią promienistą, belki pionowa i pozioma zakończone dekoracyjnymi elementami z blachy. Od frontu do pionowej belki przyspawany element dekoracyjny w postaci wici roślinnej. Krzyż wmurowany w czworokątną podstawę z betonu. Obiekt otoczony ziemną rabatą i ogrodzeniem (metalowe łańcuchy rozpięte pomiędzy słupkami).

HISTORIA

Krzyż XX w., w miejscu wcześniejszego, drewnianego, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Krzyż współczesny, w stanie bardzo dobrym. Widoczne ślady po dawnych wżerach w belce stalowej.

UWAGI

Obiekt posiada wartość historyczną (ustanowiony w miejscu wcześniejszego, drewnianego krzyża) oraz niematerialną/kultową.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010

SOLID
SECURITY

50. Kapliczka

Adres: Blizne Łaszczyńskiego, ul. Jasna 3-5, 05-082 Stare Babice

Data powstania: XX w.

Użytkownik / dostęp: obiekt niedostępny

OPIS

Kapliczka na wysokim, okrągłym w przekroju, tynkowanym cokole i dwustopniowej podstawie. Część zasadnicza w formie prostopadłościanu o metalowym szkielecie i przeszklonych ścianach, z figurą Matki Bożej w środku, nakryta płaskim metalowym daszkiem namiotowym.

HISTORIA

Kapliczka XX w., dziękczynno-modlitewna, świadectwo wiary lokalnej społeczności.

STAN ZACHOWANIA

Cokół betonowy w stanie bardzo dobrym. W części metalowego szkielety uszkodzenia przeszklenia (pęknięte szyby).

UWAGI

Obiekt posiada wartość niematerialną/kultową.

BIBLIOGRAFIA

A. Kuśmierczyk, J. Jaworski, *Babickie kapliczki, krzyże, figury*, Stare Babice 2010